

# 105 學年度第 1 學期資處科校長有約 建議事項回覆單

班級	建議事項	處室	回應
資一勤	(無)		
資二勤	活動中心外遮雨棚年久失修	總務處	風雨走廊破損是因之前連著 2 次颱風來襲導致，日前廠商已維修完畢。
	為什麼穿制服太早進校不能蓋章，事後補蓋也不行	生輔組	基於校園安全考量避免學生太早到校及配合學生自治大隊值勤時段，獎勵措施為每週非升旗集會日 0710-0800，另學生著制服到校獎勵措施乃為鼓勵性質，為求公平並避免入教室後再行複檢補蓋引生弊端（如缺少服儀配件先向同學借用複檢），不辦理 0800 後補蓋措施。
資三勤	活動中心前遮雨棚會漏水	總務處	風雨走廊破損是因之前連著 2 次颱風來襲導致，日前廠商已維修完畢。
	電梯感應器無法感應		電梯感應器目前應為正常，營養午餐每日送餐都須使用，如感應鈎有問題請洽總務處。
	一樓健康中心旁台放午餐餐桶的地方不明原因漏水		此處滲水經查證為二樓會計教室冷氣排水所導致，目前已請廠商設法另行引流，避免持續性排水導致滲水問題。

學生會秘書：



科主任：



社聯會秘書：



訓育組長：



學生會會長：



學務主任：



社聯會會長：



校長：

